



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL
SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

COMANDO VIGILI DEL FUOCO ALESSANDRIA

Alessandria, _____

UFFICIO: Prevenzione

Prot. N. _____ / P--14565 Allegati: _____
(da citare nella risposta)

Allo Sportello Unico per le Attività Produttive del
Comune di CASTELNUOVO SCRIVIA

e, p.c.

Al SIG. STELLA ROBERTO
C/o RAMAPLAST S.P.A.
STRADA VICINALE DEI PRATI, 3/A
15053 - CASTELNUOVO SCRIVIA
ramaplast@legalmail.it
giancarlo.blengio@ingpec.eu

Al Sig. SINDACO del Comune di
CASTELNUOVO SCRIVIA

Tipo di procedimento: Art.3 DPR 151/2011. Valutazione del progetto – **Parere Contrario**

Istanza del: 08.05.2019

Ditta: RAMAPLAST S.P.A.

Indirizzo: STRADA VICINALE DEI PRATI 3 CASTELNUOVO SCRIVIA

Attività: Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg); Stabilimenti ed impianti di gas infiammabili, combustibili (quantità > 25 Nmc/h); Depositi e rivendite liquidi con P.I.>65°C, da 9 a 50mc, o infiamm. da 1 a 50mc; Impianti di produzione di materie plastiche (quantità > 5.000 kg); Depositi di merci (materiali combust. > 5000 kg), con superf. da 1000 a 3000 mq.

DPR 151/2011 codice n°: 44.3.C; 1.1.C; 12.2.B; 44.3.C; 70.1.B

Intervento in progetto: Ampliamento attività esistente

Vista la richiesta di esame progetto prodotta, visto l'avviso di parere contrario ex art.10 bis Legge 241/90 n.10447 del 02/07/2019, visti i contenuti della nota di chiarimento acquisita con prot. n. 10764 del 05/07/2019, ai sensi dell'art.3 del DPR 151/2011, si esprime **parere contrario** nei riguardi della prevenzione incendi sul progetto in esame in quanto le misure di prevenzione e/o protezione risultano insufficienti e/o inadeguate. In particolare, si sono rilevate:

1. *Difformità al punto M.1.5 dell'allegato 1 al DM 03/08/2015: mancata predisposizione del sommario tecnico, a firma congiunta del professionista antincendio e del titolare dell'attività, con i contenuti di cui al punto M.1.6 del citato DM;*
2. *Difformità al punto M.1.8 dell'allegato 1 al DM 03/08/2015: mancata individuazione delle specifiche misure di gestione della sicurezza antincendio (GSA);*
3. *Difformità al punto M.1.3.2 dell'allegato 1 al DM 03/08/2015: mancata individuazione degli obiettivi di sicurezza antincendio;*
4. *Difformità al punto M.1.3.3 dell'allegato 1 al DM 03/08/2015: mancata individuazione delle soglie di prestazione;*
5. *Difformità ai punti M.2.2 ed M.2.3 dell'allegato 1 al DM 03/08/2015: mancata identificazione dei possibili scenari di incendio e mancata selezione degli scenari di incendio di progetto (sulla base della selezione degli scenari più gravosi fra quelli ragionevolmente prevedibili);*
6. *Difformità al punto M.2.6.2 dell'allegato 1 al DM 03/08/2015: la simulazione viene interrotta ad un tempo pari a 30 minuti non corrispondente con la durata minima di scarica prevista per l'impianto sprinkler dalla norma UNI 12845. Mancata individuazione dell'affidabilità di funzionamento del sopra citato impianto;*
7. *Mancata individuazione dei criteri di dimensionamento dell'impianto sprinkler secondo norma UNI 12845;*
8. *Assenza di informazioni in merito alla possibilità di intervento delle squadre di soccorso all'interno del "Trasloelevatore" in caso di incendio, stante la scelta di un impianto automatico di controllo e non di completa estinzione dell'incendio.*


Si evidenzia inoltre che le tariffe per l'espressione dei pareri di valutazione progetto ex art. 3 del DPR 151/2011, stabilite dalla lettura congiunta dell'Allegato VI del DM 04/05/1998 (G.U.R.I. n° 104 del 07/05/1998), dettante la

durata del servizio espresso in ore e del DM 02/03/2012 dettante le tariffe orarie, per le istanze eseguite con approccio ingegneristico devono essere moltiplicate per un fattore due ai sensi di quanto stabilito all'art.3 comma 3 del DM 09/05/2007;

Per quanto sopra, occorre provvedere a presentare nuovamente la richiesta di valutazione di cui all'art.3 del DPR 151/2011 facendo pervenire un progetto che tenga conto degli inconvenienti rilevati con la presente nota.

Tanto di comunica al signor Sindaco ai sensi e per gli effetti di cui all'art.13 del DPR 577/82

Il Resp. del Proced. Tecnico
ING. RICCARDO BRIANTE



IL COMANDANTE
ING. ROBERTO MARCHIONI

